

喀左县2021年执法检查台账（尾矿库）

编号	被检查单位	检查时间	主要隐患问题	检查人员	整改期限	整改责任人	复查日期
1	喀左鑫兴矿业有限公司尾矿库	2021.5.14	1.溢流井缺少照明及监控设施；2.坝面排水沟局部淤堵；3.隐蔽工程未进行汛前检查并留存影像资料。	刘玉祥 王树军	30日	崔士俊	21.6.14
2	喀左县长皋矿业有限公司尾矿库	2021.5.24	1.坝面排水沟局部损坏；2.副坝外坡局部过陡；3.库区滩面不平整；4.库区水位观测标尺设置不合格	刘玉祥 王树军	30日	任国辉	21.6.22
3	喀左县中三家镇三十亩地金矿尾矿库	2021.5.24	1.坝面排水沟不能满足排水要求；2.坝顶局部不平整、坝顶外围挡墙影响坝面排水；3.无坝体位移观测设施；4.水位观测标尺未标注海拔标高。	刘玉祥 王树军	30日	李树忠	21.6.24
4	喀左县东乐铁矿选厂尾矿库	2021.5.25	1.库内水位较高，局部干滩不足；2.位移观测设施需要补充完善；3.应完善坝面覆土植被；4.坝体内侧缺口需要填实。	刘玉祥 王树军	30日	李 涛	21.6.25
5	喀左县中三家金矿选厂尾矿库	2021.5.25	1.沉淀池未按设计进行建设；2.放矿支管未及时调整位置；3.坝面排水沟局部失修；4.应增设水位观测标尺。	刘玉祥 王树军	30日	丛培军	2021.6.25
6	喀左鑫晟矿业有限公司辘轳井铁选厂尾矿库	2021.5.25	1.溢洪道口有砂堆；2.坝面排水沟局部淤堵；3.库区内未设置水位观测标尺。	刘玉祥 王树军	20日	夏国树	21.6.16
7	喀左县中三家镇立线梁明泰金选厂尾矿库	2021.6.8	1.未安装警报；2.放矿方式不合理；3.截洪沟内杂物未清理；4.库区里侧未设置水位观测标尺。	刘玉祥 王树军	20日	郑希平	21.6.28
8	喀左县南松山金选厂尾矿库	2021.6.8	1.截洪沟窄，两侧未砌筑；2.防洪管外侧未设置回水池；3.库区内未设置水位观测标尺。	刘玉祥 王树军	20日	姜海东	21.6.28
9	喀左县中三家镇卢家地景文金矿选厂尾矿库	2021.6.8	1.尾矿库坝前积水过多，需采取措施加强看护管理；2.缺少安全警示标志；3.尾矿库未设坝体位移观测设施；4.排水沟需要清理。	刘玉祥 王树军	22日	张景文	21.6.30
10	喀左县宝成矿业有限公司尾矿库	2021.6.8	1.溢洪道、坝面排水沟有淤堵；2.库区北侧需增设截洪沟；3.库区缺少安全警示标志；4.库内未安设水位观测标尺。	刘玉祥 王树军	20日	丁文集	21.6.28
11	喀左县义勇矿石加工厂尾矿库	2021.6.8	1.库区北侧防渗膜破损；2.截洪沟需要清理；3.库北侧树木需要清理；4.库内未安设水位观测标尺。	刘玉祥 王树军	20日	赵国军	21.6.28
12	喀左县中三家镇涌仓选矿厂尾矿库	2021.6.8	1.库区北侧截洪沟不畅通；2.库区内水位观测标尺数字不清晰；3.尾矿工证件过期。	刘玉祥 王树军	20日	赵明强	21.6.28
13	喀左县中三家镇任台子村东山金选厂尾矿库	2021.6.9	1.坝面排水沟、截洪沟需要清理；2.库区缺少水位观测标尺；3.库区缺少安全警示标志。	刘玉祥 王树军	20日	李志广	21.7.2
14	喀左县中三家镇纪家庄金矿选厂尾矿库	2021.6.9	1.截洪沟需要清理；2.尾矿库防渗膜局部破损；3.库区缺少安全警示标志。	刘玉祥 王树军	20日	柴玉章	21.7.2
15	喀左县华鑫金选厂尾矿库	2021.6.9	1.尾矿库防渗膜局部有破损；2.水位观测标尺未标注海拔标高。	刘玉祥 王树军	20日	陈俊杰	21.7.2

16	喀左县旭日铁选厂尾矿库	2021.6.9	1.顶级子坝未设照明；2.干滩不平整；3.库区缺少安全警示标志；4.库区未设水位观测标尺	刘玉祥 王树军	30日	杨威	21.7.9
17	喀左鑫晟矿业有限公司尾矿库	2021.6.9	1.库区南侧坝前有少量积水；2.库区内侧未设置水位观测标尺；3.顶坝四周缺少安全警示标志。	刘玉祥 王树军	21日	赵国华	21.7.5
18	喀左县中三家豆腐房村铁石加工厂选厂尾矿库	2021.6.9	1.坝体照明不足；2.溢洪道有淤堵；3.库区内未设置水位观测标尺。	刘玉祥 王树军	22日	王文飞	21.7.5
19	喀左鑫隆矿业有限公司尾矿库	2021.6.9	1.坝体上未设置照明；2.库区西侧坝外侧杂树应清理；3.库区内未设置水位观测标尺。	刘玉祥 王树军	21日	霍磊	21.7.2
20	喀左县江源铁选厂尾矿库	2021.6.10	1.坝体上照明设施设置不足；2.坝体上缺少安全警示标志；3.溢洪道局部有淤堵。	刘玉祥 王树军	21日	孙维启	2021.7.5
21	喀左县中三家镇三十亩地铁矿第二选厂尾矿库	2021.6.10	1.坝体上照明设施设置不足；2.库区内水位观测标尺设置不合格。	刘玉祥 王树军	22日	彭德胜	21.7.6
22	喀左县中三家镇盛源选矿厂尾矿库	2021.6.10	1.坝体照明设施设置不足；2.坝体上缺少安全警示标志；3.未设置坝体位移观测设施；4.坝体上小树苗需要清理。	刘玉祥 王树军	23日	赵小丰	21.7.5
23	喀左天矾矿业有限公司铁选厂尾矿库	2021.6.10	1.坝体照明设施设置不足；2.未设置水位观测标尺；3.未设置坝体位移和浸润线观测设施；4.坝体及外坡树木需要清理；	刘玉祥 王树军	23日	高山	21.7.5
24	喀左县永盛矿业有限公司尾矿库	2021.6.10	1.坝体照明设施设置不足；2.溢洪道局部有淤堵。	刘玉祥 王树军	21日	沈文彦	21.7.6
25	喀左振辉矿业有限公司尾矿库	2021.6.10	1.坝体上照明设施不足；2.坝体上缺少安全警示标志；3.库区内未设置合格水位观测标尺；4.未设置坝体位移观测设施。	刘玉祥 王树军	30日	王振辉	21.7.12
26	朝阳鑫鸣钒钛科技有限责任公司尾矿库	2021.6.10	1.坝体上照明设施不足；2.坝体上缺少安全警示标志；3.库区内未设置水位观测标尺；4.溢洪道口高，溢洪道局部有淤堵。	刘玉祥 王树军	22日	丛培军	21.7.6
27	喀左天宇铁选厂尾矿库	2021.6.10	1.库区内水位观测标尺不合格；2.坝体上小树苗应清除；3.库区入口缺少安全警示标志。	刘玉祥 王树军	21日	白杨	21.7.5