

矿山地质环境现状调查表

矿山 基本 概况	企业名称	北票市光大膨润土矿		通讯地址	北票市长皋乡老窝铺村		邮编	122000	法人代表	王朋	
	电 话	0436-3622511		经纬度	[REDACTED]		矿类	非金属	矿种	膨润土矿	
	企业规模	小型		设计生产能力 t/a	5.0		设计服务年限	2.25			
	经济类型	有限责任公司		实际生产能力 t/a	5.0		已服务年限	开 采 深 度/m		290-210	
	矿山面积/Km ²	0.675		生产现状	停产		采空区面积/m ²				
	建矿时间	2006		采矿方式	露天开采		开采层位				
采矿 占用 破坏 土地	露天采坑		排岩场		临时堆料场		其它		总计	已治理面积/m ²	
	数量/个	面积/m ²	面积/m ²								
	占用土地情况/m ²		占用土地情况/m ²		占用土地情况/m ²		占用土地情况/m ²				
	耕 地	基本农田		耕 地	基本农田		耕 地	基本农田			
		其它耕地			其它耕地			其它耕地			
		小计/m ²			小计/m ²			小计/m ²			
	林地		林地		林地		林地				
	其它土地		其它土地		其它土地		其它土地				
	合计/m ²		合计/m ²		合计/m ²		合计/m ²				
采矿固 体废弃 物排放	类 型		年排放量/m ³		年综合利用量/m ³		累积积存量/m ³		主要利用方式		
	废石(土)								回填		
	合计								-		

矿山地质环境现状调查表（续）

含水层破坏情况	影响含水层的类型			区域含水层遭受影响或破坏的面积/ km ²		地下水位最大下降幅度/m		含水层被疏干的面积/m ²			受影响的对象				
	无			0.0365		无		无			无				
地形地貌景观破坏	破坏的地形地貌景观类型			被破坏的面积/m ²			破坏程度				修复的难易程度				
	挖损、压占			0			严重				中等				
采矿引起的崩塌、滑坡、泥石流等情况	种类	发生时间	发生地点	规模	影响范围/m ²	体积/m ³	危 害					发生原因	防治情况	治理面积/m ²	
							死亡人数/人	受伤人数/人	破坏房屋/间	毁坏土地/m ²	直接经济损失/万元				
	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	
	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	-			
-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	-				
采矿引起的地面塌陷情况	发生时间	发生地点	规模	塌陷坑/个	影响范围/m ²	最大长度/m	最大深度/m	危 害					发生原因	防治情况	治理面积/m ²
								死亡人数/人	受伤人数/人	破坏房屋/间	毁坏土地/m ²	直接经济损失/万元			
	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-
	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
采矿引起的地裂缝情况	发生时间	发生地点	数量/个	最大长度/m	最大宽度/m	最大深度/m	走向	危 害					发生原因	防治情况	治理面积/m ²
								死亡人数/人	受伤人数/人	破坏房屋/间	毁坏土地/m ²	直接经济损失/万元			
	-	-	-	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0	-	-
-	-	-	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0	-		

填表单位（盖章）： 双塔区永盛矿山技术服务中心

填表人：皮静飞

填表日期： 2025年4月2日

