

矿山地质环境现状调查表

矿山基本情况	企业名称	北票苗祥矿业有限公司		通讯地址	北票市宝国老镇马达营子村		邮编	122000	法人代表	许天涵
	电话		传真	坐标	经度: 120° 47' 16" 纬度: 42° 04' 28"		矿类	非金属	矿种	长石矿
	企业规模	中型		设计生产能力 t/a	10.0		设计服务年限			
	经济类型	有限责任公司		实际生产能力 t/a	10.0		已服务年限			
	矿山面积/Km ²	0.0500		生产现状	停产		采空区面积/m ²			
建矿时间	1997		采矿方式	露天开采		开采层位				
采矿占用破坏土地	露天采坑		排岩场		表土场		工业广场		总计	
	数量/个	面积/m ²	数量/个	面积/m ²	数量/个	面积/m ²	数量/个	面积/m ²	面积/m ²	已治理面积/m ²
	1	29291	1	3057	1	5954	1	7840	46142	
	占用土地情况/m ²		占用土地情况/m ²		占用土地情况/m ²		占用土地情况/m ²			
	基本农田	0	基本农田	0	基本农田	0	基本农田	0		
	其它耕地	0	其它耕地	0	其它耕地	0	其它耕地	0		
	小计/m ²	0	小计/m ²	0	小计/m ²	0	小计/m ²	0		
	林地	0	林地	33	林地	0	林地	64	97	
	其它土地	29291	其它土地	3024	其它土地	5954	其它土地	7776	46045	
	合计/m ²	29291	合计/m ²	3057	合计/m ²	5954	合计/m ²	7840	46142	
采矿固体废物排放	类型		年排放量/m ³		年综合利用量/m ³		累计积存量/m ³		主要利用方式	
	废石(土)								回填	
	合计								-	

矿山地质环境现状调查表 (续)

含水层破坏情况	影响含水层的类型	区域含水层遭受影响或破坏的面积/km ²	地下水位最大下降幅度/m	含水层被疏干的面积/m ²	受影响的对象							
	无	0.0500	无	无	无							
地形地貌景观破坏	破坏的地形地貌景观类型	被破坏的面积/m ²	破坏程度		修复的难易程度							
	挖损、压占	46142	严重		中等							
采矿引起的崩塌、滑坡、泥石流等情况	发生地点	规模	影响范围/m ²	体积/m ³	死亡人数/人	受伤人数/人	破坏房屋/间	毁坏土地/m ²	直接经济损失/万元	发生原因	防治情况	治理面积/m ²
	-	-	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0
	-	-	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0
	-	-	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0
采矿引起的地面塌陷情况	发生地点	规模	影响范围/m ²	最大长度/m	最大深度/m	死亡人数/人	受伤人数/人	破坏房屋/间	毁坏土地/m ²	直接经济损失/万元	发生原因	治理面积/m ²
	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
采矿引起的地裂缝情况	发生地点	数量/个	最大长度/m	最大宽度/m	最大深度/m	死亡人数/人	受伤人数/人	破坏房屋/间	毁坏土地/m ²	直接经济损失/万元	发生原因	治理面积/m ²
	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-

填表单位 (盖章):

双塔区永盛矿山技术咨询服务中心

填表人: 皮静飞

填表日期: 2025年5月8日