

矿山地质环境现状调查表

矿山基本情况	企业名称	凌源市辉润矿业资源有限公司			通讯地址	凌源市河坎子乡河坎子村			邮编	122514	法人代表	卓永行		
	电话	13859993919	传真		坐标	东经 119°11'25"；北纬 40°37'58"			矿类	非金属	矿种	饰面石材		
	企业规模		大型矿山		设计生产能力/(10 ⁴ t/a)	3	设计服务年限	26.97						
	经济类型		有限责任公司											
	矿山面积/km ²		0.2412		实际（原）生产能力/(10 ⁴ t/a)	-	已服务年限	-	开采深度/m		480-607			
	建矿时间		新建		生产现状	-	采空区面积/m ²	-						
采矿方式					露天开采		开采层位	矿体						
采矿占用破坏土地	露天采场			排岩场			工业场地			其他			总计	已治理面积/m ²
	数量/个		面积/m ²	数量/个		面积/m ²	数量/个		面积/m ²	数量/个		面积/m ²	面积/m ²	0
	2		138768	2		23259	1		37576	3		3882	203485	-
	占用土地情况/m ²			占用土地情况/m ²			破坏土地情况/m ²			破坏土地情况/m ²			-	-
	耕地	基本农田	-	耕地	基本农田	-	耕地	基本农田	-	耕地	基本农田	-	-	-
		其它耕地	-		其它耕地	-		其它耕地	-		-	-		
		小计	-		小计	-		小计	-		-	-		
	林草地		802	林草地		508	林草地		769	林草地			2079	-
	其它土地		137966	其它土地		22751	其它土地		36807	其它土地		3882	201406	-
	合计		13876	合计		23259	合计		37576	合计		3882	203485	-
采矿固体废弃物排放量	类型			年排放量/(10 ⁴ m ³ /a)			年综合利用量/(10 ⁴ m ³ /a)			累计积存量/(10 ⁴ m ³)			主要利用方式	
	废石（土）			-			-			-			-	
	煤矸石			-			-			-			-	
	合计			-			-			-			-	
含水层被破坏情况	影响含水层的类型			区域含水层遭受影响或破坏的面积/km ²			地下水位最大下降幅度/m			含水层被疏干的面积/m ²			受影响的对象	
	裂隙水			0.138768			-			-			-	
地形地貌景观破坏	破坏的地形地貌景观类型			被破坏的面积/m ²			破坏的程度						修复的难易程度	
	山地丘陵			0.203485			较严重						较容易	
采矿引起崩塌滑坡泥石流等情况	种类	发生时间	发生地点	规模	影响范围/m ²	体积/m ³	危害					发生原因	防治情况	治理面积/m ²
						死亡/人	受伤/人	破坏房屋/间	毁坏土地/m ²	直接经济损失/万元				
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
采矿引起地面塌陷情况	发生时间	发生地点	规模	塌陷坑/个	影响范围/m ²	最大长度/m	最大深度/m	危害				发生原因	防治情况	治理面积/m ²
							死亡/人	受伤/人	破坏房屋/间	毁坏土地/m ²	直接经济损失/万元			
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
采矿引起的地裂缝情况	发生时间	发生地点	数量/个	最大长度/m	最大宽度/m	最大深度/m	走向	危害				发生原因	防治情况	治理面积/m ²
							死亡/人	受伤/人	破坏房屋/间	毁坏土地/m ²	直接经济损失/万元			
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

矿山企业（盖章）：凌源市辉润矿业资源有限公司
填表人：刘占梅

填表单位（盖章）：辽宁省有色地质-〇九队有限责任公司
填表日期： 2025 年 4 月 14 日

