

矿山地质环境现状调查表

矿山 基本 概况	企业名称	凌源市富源矿业有限责任公司			通讯地址	凌源市四合当镇五家子村			邮编	122508	法人代表	章文明	
	电话	13354217009	传真		坐标	东经 _____, 北纬 _____			矿类	非金属	矿种	水泥用石灰岩	
	企业规模	大型			设计生产能力 m ³ /a	220 万 t/a		一期设计服务年限	31.38				
	经济类型	有限公司			实际生产能力 m ³ /a	220 万 t/a		已服务年限	开采深度/m	830m~520m			
	矿山面积/Km ²	2.4200			生产现状	停产		采空区面积/m ²					
	建矿时间	2010 年			采矿方式	露天开采		开采层位					
采矿 占用 破坏 土地	露天采场		排岩场			加工厂			运输道路			总计	已治理面积/m ²
	数量/个	面积/m ²	数量/个	面积/m ²		数量/个	面积/m ²		数量/个	面积/m ²		面积/m ²	
	1	458400							1	10725			
	占用土地情况/m ²		占用土地情况/m ²			占用土地情况/m ²			破坏土地情况/m ²				
	耕地	基本农田	0	耕地	基本农田	0	耕地	基本农田	0	耕地	基本农田	0	
		其它耕地	0		其它耕地	0		其它耕地	0		其它耕地	0	
		小计/m ²	0		小计/m ²	0		小计/m ²	0		小计/m ²	0	
	林地	317610	林地	0		林地	0		林地	6850			
	其它土地	140790	其它土地	0		其它土地	0		其它土地	3875			
	合计/m ²	458400	合计/m ²	0		合计/m ²	0		合计/m ²	10725			
采矿 固体 废弃 物 排 放	类 型	年排放量/10 ⁴ m ³			年综合利用量/10 ⁴ m ³			累计积存量/10 ⁴ m ³			主要利用方式		
	废石(土)	0			0			0					
	煤矸石												
	合计												

矿山企业：凌源市富源矿业有限责任公司

填表单位：朝阳东盛地质有限公司

填表人：杨振宇

填表日期：2025 年 4 月 2 日

矿山地质环境调查表(续表)

含水层破坏情况	影响含水层的类型			区域含水层遭受影响或破坏的面积/km ²			地下水位最大下降幅度/m		含水层被疏干的面积/m ²			受影响的对象			
	矿区			未下降			-		-			-			
地形地貌景观破坏	破坏的地形地貌景观类型			被破坏的面积/m ²			破坏程度				修复的难易程度				
	采坑			458400			严重				较大				
采矿引起的崩塌、滑坡、泥石流等情况	种类	发生时间	发生地点	规模	影响范围/m ²	体积/m ³	危 害					发生原因	防治情况	治理面积/m ²	
							死亡人数/人	受伤人数/人	破坏房屋/间	毁坏土地/m ²	直接经济损失/万元				
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
采矿引起的地面塌陷情况	发生时间	发生地点	规模	塌陷坑/个	影响范围/m ²	最大长度/m	最大深度/m	危 害					发生原因	防治情况	治理面积/m ²
								死亡人数/人	受伤人数/人	破坏房屋/间	毁坏土地/m ²	直接经济损失/万元			
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
采矿引起的地裂缝情况	发生时间	发生地点	数量/个	最大长度/m	最大宽度/m	最大深度/m	走向	危 害					发生原因	防治情况	治理面积/m ²
								死亡人数/人	受伤人数/人	破坏房屋/间	毁坏土地/m ²	直接经济损失/万元			
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

矿山企业：凌源市富源矿业有限责任公司

填表单位：朝阳东盛地质有限公司

填表人：杨振宇

填表日期：2025年4月2日

