



矿山地质环境现状调查表

矿山基本情况	企业名称	朝阳联合兴旺矿业有限公司			通讯地址	辽宁省朝阳市龙城区联合镇			邮编	122000	法人代表	吴难	
	电话		传真		坐标	经度: 120° 15' 59" 纬度: 41° 27' 17"			矿类	非金属类	矿种	膨润土矿	
	企业规模		中型		设计生产能力 /(10 ⁴ t/a)	5.0	设计服务年限	5.50 年					
	经济类型		有限责任公司										
	矿山面积(km ²)		0.0852		实际生产能力 /(10 ⁴ t /a)	5.0	已服务年限	0	开采深度(m)	322.7-290			
	建矿时间		2008 年		生产现状	生产	采空区面积(m ²)						
采矿破坏土地	露天采坑		排岩场		运输道路		其他		总计	已治理面积(m ²)			
	数量 (个)	面积(m ²)	数量 (个)	面积(m ²)	数量 (个)	面积(m ²)	数量 (个)	面积(m ²)	面积(m ²)				
	1	26121	1	797	1	851			27769	190333			
	破坏土地情况(m ²)		破坏土地情况(m ²)		破坏土地情况(m ²)		破坏土地情况(m ²)						
	耕地	基本农田	0	耕地	基本农田	0	耕地	基本农田		0			
		其它耕地	0		其它耕地	0		其它耕地		0			
		小计	0		小计	0		小计		0			
	林地		207	林地		143	林地		105	林地		455	
	其它土地		25914	其它土地		654	其它土地		746	其它土地		27314	
	合计		26121	合计		797	合计		851	合计		27769	
	采矿固体废弃物排放	类型		年排放量 (10 ⁴ m ³ /a)		年综合利用量 (10 ⁴ m ³ /a)		累计积存量 (10 ⁴ m ³)		主要利用方式			
废石(土)								回填					
煤矸石													
合计													

矿山地质环境现状调查表（续表）

含水层破坏情况	影响含水层的类型			区域含水层遭受影响或破坏的面积 (km²)			地下水位最大下降 幅度(m)	含水层被疏干的 面积(m²)			受影响的对象				
	较轻			0.0852							附近植被				
地形地貌景观破坏	破坏的地形地貌景观类型			被破坏的面积(m²)			破坏程度				修复的难易程度				
	中等			27769			较严重				中等				
采矿引起的崩塌、滑坡、泥石流等情况	种类	发生 时间	发生地点	规模	影响 范围	体积 (m³)	危害					发生 原因	防治 情况	治理面 积(m²)	
							死亡人数	受伤人数	破坏房屋	毁坏土地	直接经济损失				
采矿引起的地面塌陷情况	发生 时间	发生 地点	规模	塌陷坑 (个)	影响范 围(m²)	最大长 度(m)	最大深度 (m)	危害					发生 原因	防治 情况	治理面 积(m²)
								死亡人数 (人)	受伤人 数(人)	破坏房 屋(间)	毁坏土 地(m²)	直接经济损失 (万元)			
采矿引起的地裂缝情况	发生 时间	发生 地点	数量(个)	最大长 度(m)	最大宽 度(m)	最大深 度(m)	走向	危害					发生 原因	防治 情况	治理面 积(m²)
								死亡人数 (人)	受伤人 数(人)	破坏房 屋(间)	毁坏土 地(m²)	直接经济损失 (万元)			

矿山企业（盖章）：朝阳联合兴旺矿业有限公司

填表单位（盖章）：朝阳万通矿产勘察设计有限公司

填表人：李守艳

填表日期：2025年8月22日

