

矿山地质环境现状调查表

矿山 基本 概况	企业名称	朝阳恒易矿业有限公司				通讯地址	辽宁省朝阳市朝阳县北沟门子乡周台子村				邮编	122639	法人代表	袁野
	电 话	15898232777	传真	-	坐标	东经 120°01'45"，北纬 41°42'30"				矿类	金属	矿种	铁矿、金矿	
	企业规模		小型		设计生产能力 t/a		15 万 t/年		设计服务年限		12 年			
	经济类型		有限责任公司											
	矿山面积/Km²		1.7436		实际生产能力 t/a		15 万 t/年		已服务年限		0	开 采 深 度/m		388
	建矿时间		2011 年		生产现状		停产		采空区面积/m²		-			
					采矿方式		地下开采		开采层位		498m~~110m			
采矿 占用 破坏 土地	露天采坑		地采井口			工业场地			运输道路			总计	已治理面积/m²	
	数量/个	面积/m²	数量/个	面积/m²		数量/个	面积/m²		数量/个	面积/m²		面积/m²		
	1	11786	3	150		3	25855		1	276		46178	0	
	占用土地情况/m²		占用土地情况/m²			占用土地情况/m²			占用土地情况/m²			-	-	
	耕 地	基本农田	0	耕 地	基本农田	0	耕 地	基本农田	0	耕 地	基本农田	0	0	0
		其他耕地	0		其他耕地	0		其他耕地	0		0	0		
		小计/m²	0		小计/m²	0		小计/m²	0		小计/m²	0	0	0
	林地		176	林地		0	林地		183	林地		0	506	0
	其他土地		11610	其他土地		150	其他土地		25672	其他土地		276	45672	0
	合计/m²		11786	合计/m²		150	合计/m²		25855	合计/m²		276	46178	4719
采矿固 体废弃 物排放	类 型		年排放量/10 ⁴ m ³			年综合利用量/10 ⁴ m ³			累计积存量/10 ⁴ m ³			主要利用方式		
	废石（土）		0			0			1.99			回填采坑及井筒		
	合计		0			0			1.99			-		

矿山地质环境现状调查表（续）

含水层破坏情况	影响含水层的类型			区域含水层遭受影响或破坏的面积/km ²		地下水位最大下降幅度/m		含水层被疏干的面积/m ²			受影响的对象				
	无			无		无		无			无				
地形地貌景观破坏	破坏的地形地貌景观类型			被破坏的面积/m ²		破坏程度					修复的难易程度				
	挖损、压占			46178		严重					难				
采矿引起的崩塌、滑坡、泥石流等情况	种类	发生时间	发生地点	规模	影响范围/m ²	体积/m ³	危 害					发生原因	防治情况	治理面积/m ²	
							死亡人数/人	受伤人数/人	破坏房屋/间	毁坏土地/m ²	直接经济损失/万元				
	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	
	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	-			
-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	-				
采矿引起的地面塌陷情况	发生时间	发生地点	规模	塌陷坑/个	影响范围/m ²	最大长度/m	最大深度/m	危 害					发生原因	防治情况	治理面积/m ²
								死亡人数/人	受伤人数/人	破坏房屋/间	毁坏土地/m ²	直接经济损失/万元			
	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-
	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
采矿引起的地裂缝情况	发生时间	发生地点	数量/个	最大长度/m	最大宽度/m	最大深度/m	走向	危 害					发生原因	防治情况	治理面积/m ²
								死亡人数/人	受伤人数/人	破坏房屋/间	毁坏土地/m ²	直接经济损失/万元			
	-	-	-	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0	-	-
-	-	-	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0	-		

填表单位（盖章）：朝阳恒易矿业有限公司

填表单位（盖章）：沈阳天成规划设计有限公司

填表人：范 浩

填表日期：2025年5月18日