

矿山地质环境现状调查表

矿山基本情况	企业名称	中能建慧营非金属材料（辽宁）有限公司				通讯地址	辽宁省朝阳市建平县沙海镇白家洼村				邮编	122400	法人代表	寇吉良	
	电话	19526085456	传真		坐标					矿类	非金属	矿种	膨润土矿		
	企业规模		小型矿山		设计生产能力/(10 ⁴ t/a)	5.00		设计服务年限		3.48					
	经济类型		有限责任公司												
	矿山面积/km ²		0.6000		实际（原）生产能力/(10 ⁴ t/a)	2.00		已服务年限		7.25	开采深度/m		720-550		
	建矿时间		2010 年		生产现状	停产		采空区面积/m ²		-					
					采矿方式	露天		开采层位		矿山工业矿体（似层状矿体）					
采矿占用破坏土地	露天采场		-		-		-		-		总计	已治理			
	数量/个	面积/m ²	数量/个	面积/m ²	数量/个	面积/m ²	数量/个	面积/m ²	数量/个	面积/m ²	面积/m ²	面积/m ²			
	2	3959	-	-	-	-	-	-	-	-	3959	-			
	占用土地情况/m ²		占用土地情况/m ²		破坏土地情况/m ²		破坏土地情况/m ²				-	-			
	耕地	基本农田	-	耕地	基本农田	-	耕地	基本农田	-	耕地	基本农田	-	-	-	
		其它耕地	-		其它耕地	-		其它耕地	-		其它耕地	-	-	-	
		小计	-		小计	-		小计	-		小计	-	-	-	
	林草地		1960	林草地		-	林草地		-	林草地		-	1960	-	
	其它土地		1999	其它土地		-	其它土地		-	其它土地		-	1999	-	
	合计		3959	合计		-	合计		-	合计		-	3959	-	
采矿固体废弃物排放量	类型		年排放量/(10 ⁴ m ³ /a)			年综合利用量/(10 ⁴ m ³ /a)			累计积存量/(10 ⁴ m ³)			主要利用方式			
	废石（土）		-			-			-			-			
	煤矸石		-			-			-			-			
	合计		-			-			-			-			
含水层被破坏情况	影响含水层的类型		区域含水层遭受影响或破坏的面积/km ²			地下水位最大下降幅度/m			含水层被疏干的面积/m ²			受影响的对象			
	裂隙水		-			-			-			-			
地形地貌景观破坏	破坏的地形地貌景观类型		被破坏的面积/m ²			破坏的程度						修复的难易程度			
	山地丘陵		3959			较严重						较容易			
采矿引起崩塌滑坡泥石流等情况	种类	发生时间	发生地点	规模	影响范围/m ²	体积/m ³	危害					发生原因	防治情况	治理面积/m ²	
							死亡/人	受伤/人	破坏房屋/间	毁坏土地/m ²	直接经济损失/万元				
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
采矿引起地面塌陷情况	发生时间	发生地点	规模	塌陷坑/个	影响范围/m ²	最大长度/m	最大深度/m	危害					发生原因	防治情况	治理面积/m ²
								死亡/人	受伤/人	破坏房屋/间	毁坏土地/m ²	直接经济损失/万元			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
采矿引起的地裂缝情况	发生时间	发生地点	数量/个	最大长度/m	最大宽度/m	最大深度/m	走向	危害					发生原因	防治情况	治理面积/m ²
							死亡/人	受伤/人	破坏房屋/间	毁坏土地/m ²	直接经济损失/万元				
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

矿山企业（盖章）：中能建慧营非金属材料（辽宁）有限公司
填表人：刘占梅

填表单位（盖章）：辽宁省有色地质一〇九队有限责任公司
填表日期：2025 年 5 月 12 日

