

矿山地质环境现状调查表

矿山 基本 概况	企业名称		朝阳宏兴锰业有限公司				通讯地址		辽宁省朝阳市朝阳县瓦房子镇团山子村				邮编	122622	法人代表	李秀云		
	电 话		18642135595		传真	-	坐标					矿类	金属	矿种	锰矿			
	企业规模		小型		设计生产能力 t/a			3.50 万 t/年		设计服务年限		5.08 年						
	经济类型		有限责任公司															
	矿山面积/Km²		0.2905Km²		实际生产能力 t/a			3.50 万 t/年		已服务年限		0	开 采 深 度/m		173			
	建矿时间		上世纪 60 年代		生产现状			停产		采空区面积/m²		-						
采矿方式					地下开采		开采层位		+378m~+205m									
采矿 占用 破坏 土地	工业场地			排岩场				办公生活区				运输道路			总计		已治理面积/m²	
	数量/个		面积/m²	数量/个		面积/m²		数量/个		面积/m²		数量/个		面积/m²	面积/m²			
	1		4472	2		15546		2		476		0		0	20494		4196	
	占用土地情况/m²			占用土地情况/m²				占用土地情况/m²				占用土地情况/m²			-		-	
	耕 地	基本农田		0	耕 地	基本农田		0	耕 地	基本农田		0	耕 地	基本农田		0	0	0
		其他耕地		0		其他耕地		0		其他耕地		0		其他耕地		0	0	0
		小计/m²		0		小计/m²		0		小计/m²		0		小计/m²		0	小计/m²	
	林地		0	林地		0		林地		0		林地		0	0		0	4196
	其他土地		4472	其他土地		15546		其他土地		476		其他土地		0	20494		0	0
	合计/m²		4472	合计/m²		15546		合计/m²		476		合计/m²		0	20494		4196	4196
采矿固 体废弃 物排放	类 型		年排放量/10 ⁴ m ³				年综合利用量/10 ⁴ m ³				累计积存量/10 ⁴ m ³			主要利用方式				
	废石（土）		0				0				0			回填采空区				
	合计		0				0				0			-				

矿山地质环境现状调查表（续）

含水层破坏情况	影响含水层的类型			区域含水层遭受影响或破坏的面积/ km²			地下水位最大下降幅度/m		含水层被疏干的面积/m²			受影响的对象						
	无			无			无		无			无						
地形地貌景观破坏	破坏的地形地貌景观类型			被破坏的面积/m²			破坏程度					修复的难易程度						
	挖损、压占			20494			严重					难						
采矿引起的崩塌、滑坡、泥石流等情况	种类	发生时间	发生地点	规模	影响范围/m²	体积/m³	危 害					发生原因	防治情况	治理面积/m²				
							死亡人数/人	受伤人数/人	破坏房屋/间	毁坏土地/m²	直接经济损失/万元							
							-	-	-	-	-				-	-	-	
							-	-	-	-	-				-	-	-	
采矿引起的地面塌陷情况	发生时间	发生地点	规模	塌陷坑/个	影响范围/m²	最大长度/m	最大深度/m	危 害					发生原因	防治情况	治理面积/m²			
								死亡人数/人	受伤人数/人	破坏房屋/间	毁坏土地/m²	直接经济损失/万元						
								-	-	-	-	-				-	-	-
								-	-	-	-	-				-	-	-
采矿引起的地裂缝情况	发生时间	发生地点	数量/个	最大长度/m	最大宽度/m	最大深度/m	走向	危 害					发生原因	防治情况	治理面积/m²			
								死亡人数/人	受伤人数/人	破坏房屋/间	毁坏土地/m²	直接经济损失/万元						
								-	-	-	-	-				-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				

填表单位（盖章）：朝阳宏兴锰业有限公司

填表单位（盖章）：沈阳天成规划设计有限公司

填表人：孟祥飞

填表日期： 2025 年 9 月 2 日