

矿山地质环境现状调查表

矿山 基本 概况	企业名称		凌源市红日矿业有限公司			通讯地址		凌源市松岭子镇东沟村			邮编	122500	法人代表	赵 波		
	电 话		—		传真	—		坐标		东经 119°10'00", 北纬 41°00'46"			矿类	非金属	矿种	石英岩
	企业规模		中型			设计生产能力 t/a		10 万吨 / 年		设计服务年限		19.66 年				
	经济类型		有限责任公司			实际生产能力 t/a		10 万吨 / 年		已服务年限		3.10	开 采 深 度/m	80m		
	矿山面积/Km²		0.0317			生产现状		生产		采空区面积/m²		—				
	建矿时间		2004			采矿方式		露天开采		开采层位		715m 至 635m				
采矿 占用 破坏 土地	露天采场		矿石堆放场				工业场地		办公区		总计		已治理面积/hm²			
	数量/个	面积/hm²	数量/个	面积/hm²	数量/个	面积/hm²	数量/个	面积/hm²	数量/个	面积/hm²	面积/hm²					
	1	2.8469	2	3.048	1	1.3648	1	0.2286	7.51							
	占用土地情况/m²		占用土地情况/m²				占用土地情况/m²		破坏土地情况/m²							
	耕地	基本农田		耕地	基本农田		耕地	基本农田		耕地	基本农田					
		其他耕地			其他耕地			其他耕地			其它耕地					
		小计/hm²			小计/hm²			小计/hm²			小计/m²					
	林地		林地				林地		林地							
	其他土地		2.8469	其他土地		3.048	其他土地		1.3648	其它土地		0.2286	7.51			
	合计/hm²		2.8469	合计/hm²		3.048	合计/hm²		1.3648	合计/hm²		0.2286	7.51			
采矿固 体废弃 物排放	类 型		年排放量/10⁴m³				年综合利用量/10⁴m³		累计积存量/10⁴m³		主要利用方式					
	废石（土）		0.10				0.10				铺路、回填					
	合计		0.10				0.10				-					

矿山地质环境现状调查表（续）

含水层破坏情况	影响含水层的类型			区域含水层遭受影响或破坏的面积/ km ²			地下水位最大下降幅度/m			含水层被疏干的面积/m ²			受影响的对象		
	无			无			无			无			无		
地形地貌景观破坏	破坏的地形地貌景观类型			被破坏的面积/hm ²			破坏程度					修复的难易程度			
	挖损、压占			7.51			较严重					较困难			
采矿引起的崩塌、滑坡、泥石流等情况	种类	发生时间	发生地点	规模	影响范围/m ²	体积/m ³	危 害					发生原因	防治情况	治理面积/m ²	
							死亡人数/人	受伤人数/人	破坏房屋/间	毁坏土地/m ²	直接经济损失/万元				
-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0		
-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-		
-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-		
采矿引起的地面塌陷情况	发生时间	发生地点	规模	塌陷坑/个	影响范围/m ²	最大长度/m	最大深度/m	危 害					发生原因	防治情况	治理面积/m ²
								死亡人数/人	受伤人数/人	破坏房屋/间	毁坏土地/m ²	直接经济损失/万元			
-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	
-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	
-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	
采矿引起的地裂缝情况	发生时间	发生地点	数量/个	最大长度/m	最大宽度/m	最大深度/m	走向	危 害					发生原因	防治情况	治理面积/m ²
								死亡人数/人	受伤人数/人	破坏房屋/间	毁坏土地/m ²	直接经济损失/万元			
-	-	-	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0	-	-	-
-	-	-	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0	-	-	-

采矿权人（盖章）：凌源市红日矿业有限公司

填表单位（盖章）：朝阳鑫永盛地质勘查有限公司

填表人：皮静飞

填表日期：2025年9月16日

