

矿山地质环境现状调查表

矿山 基本 概况	企业名称		朝阳县泰元矿业有限公司			通讯地址		辽宁省朝阳市朝阳县乌兰和硕乡				邮编	122632	法人代表	福德新
	电 话	13842178248	传 真	-	坐标					矿类	非金属	矿种	膨润土矿		
	企业规模		小型		设计生产能力 t/a		10 万 t/年		设计服务年限		5.74 年				
	经济类型		有限责任公司												
	矿山面积/Km ²		0.3457		实际生产能力 t/a		10 万 t/年		已服务年限	0.03	开 采 深 度/m		40		
	建矿时间		2006 年		生产现状		生产		采空区面积/m ²		-				
采矿方式					露天开采		开采层位		380m~340m						
采矿 占用 破坏 土地	露天采坑			排岩场			—			—			总计	已治理面积/m ²	
	数量/个	面积/m ²		数量/个	面积/m ²		数量/个	面积/m ²		数量/个	面积/m ²		面积/m ²		
	2	63460		1	5387		—	—		—	—		68847	0	
	占用土地情况/m ²			占用土地情况/m ²			占用土地情况/m ²			占用土地情况/m ²			-	-	
	耕 地	基本农田	0	耕 地	基本农田	0	耕 地	基本农田	—	耕 地	基本农田	—	0	0	
		其他耕地	461		其他耕地	0		其他耕地	—		其他耕地	—	461	0	
		小计/m ²	461		小计/m ²	0		小计/m ²	—		小计/m ²	—	461	0	
	林地		1655	林地		588	林地		—	林地		—	2243	0	
	其他土地		61344	其他土地		4799	其他土地		—	其他土地		—	66143	0	
	合计/m ²		63460	合计/m ²		5387	合计/m ²		—	合计/m ²		—	68847	0	
采矿固 体废弃 物排放	类 型		年排放量/10 ⁴ m ³			年综合利用量/10 ⁴ m ³			累计积存量/10 ⁴ m ³			主要利用方式			
	废石（土）		2			0			5.5			回填采坑			
	合计		2			0			5.5			-			

矿山地质环境现状调查表（续）

含水层破坏情况	影响含水层的类型			区域含水层遭受影响或破坏的面积/ km²			地下水位最大下降幅度/m		含水层被疏干的面积/m²			受影响的对象			
	无			无			无		无			无			
地形地貌景观破坏	破坏的地形地貌景观类型			被破坏的面积/m²			破坏程度					修复的难易程度			
	挖损、压占			68847			严重					较困难			
采矿引起的崩塌、滑坡、泥石流等情况	种类	发生时间	发生地点	规模	影响范围/m²	体积/m³	危 害					发生原因	防治情况	治理面积/m²	
							死亡人数/人	受伤人数/人	破坏房屋/间	毁坏土地/m²	直接经济损失/万元				
	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	
	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	-			
-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	-				
采矿引起的地面塌陷情况	发生时间	发生地点	规模	塌陷坑/个	影响范围/m²	最大长度/m	最大深度/m	危 害					发生原因	防治情况	治理面积/m²
								死亡人数/人	受伤人数/人	破坏房屋/间	毁坏土地/m²	直接经济损失/万元			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
采矿引起的地裂缝情况	发生时间	发生地点	数量/个	最大长度/m	最大宽度/m	最大深度/m	走向	危 害					发生原因	防治情况	治理面积/m²
								死亡人数/人	受伤人数/人	破坏房屋/间	毁坏土地/m²	直接经济损失/万元			
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

填表单位（盖章）：朝阳县泰元矿业有限公司

填表单位（盖章）：沈阳天成规划设计有限公司

填表人：马宏毅

填表日期：2025 年 11 月 10 日