

矿山地质环境现状调查表

矿山基本情况	企业名称	建平县顺泰矿业有限公司			通讯地址	辽宁省朝阳市建平县青松岭乡尺杖子村小四家组			邮编	122000	法人代表	刘国明
	电话	13942107686	传真		坐标	经度: "	纬度:	矿类	非金属类	矿种	石英岩	
	企业规模	小型			设计生产能力	50.0	设计服务年限	26.33年				
	经济类型	私营企业			/(10 ⁴ t/a)							
	矿山面积(km ²)	0.2145			实际生产能力/(10 ⁴ t/a)	50.0	已服务年限	0	开采深度(m)	1135-830		
	建矿时间	2004			生产现状	生产	采空区面积(m ²)					
采矿破坏土地	露天采坑	排岩场			办公区		运输道路		总计	已治理面积(m ²)		
	数量(个)	面积(m ²)	数量(个)	面积(m ²)	数量(个)	面积(m ²)	数量(个)	面积(m ²)	面积(m ²)			
	2	142492							142492			
	破坏土地情况(m ²)		破坏土地情况(m ²)		破坏土地情况(m ²)		破坏土地情况(m ²)					
	耕地	基本农田	0	耕地	基本农田		耕地	基本农田		0		
		其它耕地	0		其它耕地			其它耕地		0		
		小计	0		小计			小计		0		
	林地	838	林地		林地		林地		838			
	其它土地	141654	其它土地		其它土地		其它土地		141654			
	合计	142492	合计		合计		合计		142492			
采矿固体废物排放	类型	年排放量(10 ⁴ m ³ /a)			年综合利用量(10 ⁴ m ³ /a)		累计积存量(10 ⁴ m ³)		主要利用方式			
	废石(土)								回填			
	合计											

矿山地质环境现状调查表（续）

含水层破坏情况	影响含水层的类型		区域含水层遭受影响或破坏的面积/km ²		地下水位最大下降幅度/m		含水层被疏干的面积/m ²		受影响的对象						
	无		0.2145		无		无		无						
地形地貌景观破坏	破坏的地形地貌景观类型		被破坏的面积/m ²		破坏程度				修复的难易程度						
	挖损		142492		较严重				中等						
采矿引起的崩塌、滑坡、泥石流等情况	种类	发生时间	发生地点	规模	影响范围/m ²	体积/m ³	危 害					发生原因	防治情况	治理面积/m ²	
							死亡人数/人	受伤人数/人	破坏房屋/间	毁坏土地/m ²	直接经济损失/万元				
	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	
	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	-			
-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	-				
采矿引起的地面塌陷情况	发生时间	发生地点	规模	塌陷坑/个	影响范围/m ²	最大长度/m	最大深度/m	危 害					发生原因	防治情况	治理面积/m ²
								死亡人数/人	受伤人数/人	破坏房屋/间	毁坏土地/m ²	直接经济损失/万元			
	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-
	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
采矿引起的地裂缝情况	发生时间	发生地点	数量/个	最大长度/m	最大宽度/m	最大深度/m	走向	危 害					发生原因	防治情况	治理面积/m ²
								死亡人数/人	受伤人数/人	破坏房屋/间	毁坏土地/m ²	直接经济损失/万元			
	-	-	-	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0	-	-
-	-	-	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0	-		

矿山企业（盖章）：建平县顺泰矿业有限公司

填表人：于学军

填表日期：2025年9月15日