

喀左县2021年执法检查台账（露天矿山）

编号	被检查单位	检查时间	主要隐患问题	检查人员	整改期限	整改责任人	复查日期
1	喀左县大营子乡新发采石有限公司喀左县宝信钙业有限公司	21.6.11	1.工作面上部存在浮石、伞檐；2.上山道路设置坡挡不足；3.工作面下方缺少安全警示标志、警戒线。	刘玉祥 王树军	30日	李东泽	7.13
2	喀左县大营子乡新发采石有限公司喀左县岚峰石灰厂	21.6.11	1.工作面上部存在伞檐；2.工作面下方缺少安全警示标志、警戒线；3.工作面台阶高度高。	刘玉祥 王树军	45日	张建彬	7.26
3	喀左县大营子乡新发采石有限公司天利采石场	21.6.11	1.工作面存在浮石；2.运输道路坡挡高度不足；3.开采面顶部未设置警戒线；4.开采设计应重新布置采面。	刘玉祥 王树军	45日	尹剑	7.26
4	喀左县大营子乡新发采石有限公司喀左县胜利二石矿	21.6.11	1.工作面存在浮石；2.上山道路坡挡不合格；3.作业区域缺少安全警示标志、警戒线；4.未分台阶开采。	刘玉祥 王树军	60日	张玉满	8.11
5	喀左县大营子乡新发采石有限公司林杖子村采石场	21.6.11	1.工作面上方存在浮石、伞檐；2.上山道路设置坡挡不合格；3.工作面顶部缺少安全警示标志、警戒线。	刘玉祥 王树军	30日	郑晓刚	7.13
6	喀左县大营子乡新发采石有限公司民政福利碎石场	21.6.11	1.工作面上方存在浮石；2.作业区域缺少安全警示标志；3.皮带廊下方未设置安全防护网。	刘玉祥 王树军	30日	王景余	7.13
7	喀左县大营子乡新发采石有限公司喀左县金茂石业有限公司	21.6.11	1.作业区域缺少安全警示标志；2.皮带廊下方未设置安全防护网。	刘玉祥 王树军	20日	陈继华	7.5
8	喀左县大营子乡新发采石有限公司喀左县金丰石灰石加工有限公司	21.6.11	1.未形成规范的台阶；2.工作面存在浮石；3.作业区域缺少安全警示标志；4.运输道路坡挡局部设置不合格。	刘玉祥 王树军	60日	杨威	8.11
9	喀左县大营子乡新发采石有限公司巨石汇富建材加工厂	21.6.15	1.未形成规范的台阶开采；2.工作面顶部存在浮石；3.作业区域缺少安全警示标志。	刘玉祥 王树军	60日	毕建忠	8.16
10	喀左县大营子乡新发采石有限公司丰源碎石厂	21.6.15	1.未形成规范的台阶开采；2.工作面上部存在浮石、伞檐；3.作业区域缺少安全警示标志、警戒线。	刘玉祥 王树军	60日	高庆彬	8.16
11	喀左县大营子乡新发采石有限公司鑫鼎石灰石加工有限公司	21.6.15	1.作业区域缺少安全警示标志；2.凹陷处上边缘未设置警戒线；3.现状与设计不符。	刘玉祥 王树军	60日	高庆彬	8.16
12	喀左县大营子乡新发采石有限公司宝垚碎石加工厂	21.6.15	1.作业区域缺少安全警示标志；2.废弃面坡度大；3.现状与设计不符。	刘玉祥 王树军	60日	马真	8.16
13	喀左县大营子乡新发采石有限公司喀左县宏泰加工厂	21.6.15	1.工作面上方存在浮石；2.皮带廊下方未设置安全防护网；3.采区中间侧未形成规范性台阶开采。	刘玉祥 王树军	60日	王景余	8.16
14	喀左县大营子乡新发采石有限公司凌源宏钢集团喀左兴业石灰石有限公司	21.6.16	1.工作面坡度过陡；2.运输道路上方存在浮石；3.作业区域缺少安全警示标志；4.运输道路局部坡挡不合格。	刘玉祥 王树军	60日	梁晓	8.16
15	喀左县大营子乡新发采石有限公司喀左县荣盛采石场	21.6.16	1.作业区域缺少安全警示标志；2.工作面有浮石。	刘玉祥 王树军	20日	王景余	7.6
16	喀左华电石料开采有限公司二采场	21.6.21	1.工作面顶部边沿存在浮石、伞檐；2.作业区域缺少安全警示标志；3.最下部台阶高度高。	刘玉祥 王树军	30日	马力	7.21
17	喀左华电石料开采有限公司华电三采区（晶磊石材）采石场	21.6.21	1.作业区域缺少安全警示标志；2.工作面上部有浮石。	刘玉祥 王树军	20日	贾立民	7.12
18	喀左华电石料开采有限公司四采区	21.6.21	1.作业区域缺少安全警示标志；2.钩机作业点上部有大块浮石；3.采场内存在高陡边坡。	刘玉祥 王树军	30日	马力	7.21

19	喀左佳兴石材有限公司采石场B采区	21.6.21	1.工作面上方存在浮石；2.运输道路局部坡挡不合格；3.作业区域缺少安全警示标志、警戒线。	刘玉祥 王树军	30日	杨艳有	7.21
20	喀左友邦矿业有限责任公司	21.6.21	1.作业区域缺少安全警示标志；2.台阶上沿有浮石；3.工作面台阶高度高。	刘玉祥 王树军	30日	周广凯	7.22
21	喀左泰昌矿业有限公司喀左县维华采石有限公司建筑石料用灰岩矿	21.6.21	建设项目未按规定履行“三同时”手续。	刘玉祥 王树军	60日	王永亮	8.23
22	喀左县和丰矿业有限公司喀左县磊鑫碎石厂	21.6.21	1.工作面上方存在浮石；2.上山道路局部坡挡不合格；3.作业区域缺少安全警示标志、警戒线。	刘玉祥 王树军	20日	李煜	7.12
23	喀左县和丰矿业有限公司卧虎沟南斗星碎石加工厂	21.6.22	1.作业区域缺少安全警示标志、警戒线；2.工作面上部有浮石。	刘玉祥 王树军	20日	刘东林	7.12
24	喀左县和丰矿业有限公司喀左县龙矾采石场	21.6.22	1.作业区域缺少安全警示标志、警戒线；2.工作面上部有浮石；3.上山道路坡挡不标准。	刘玉祥 王树军	20日	刘东林	7.12
25	喀左县丽源白云岩矿	21.6.22	1.作业区域缺少安全警示标志、警戒线；2.工作面上部有浮石、伞檐；3.采石面多，与设计不符。	刘玉祥 王树军	60日	陈耕原	8.23
26	喀左县博泰石业有限公司	21.6.22	1.上山道路局部坡挡不合格；2.原采石面缺少安全警示标志、警戒线。	刘玉祥 王树军	20日	霍磊	7.12
27	喀左县圣域石料矿业有限公司	21.6.22	1.工作面台阶高度、角度不合格；2.工作面浮石较多。	刘玉祥 王树军	45日	郭金友	8.9
28	喀左北顺石灰石开采有限公司第三采区（民安、硕达）	21.6.22	1.工作面台阶不足、角度大；2.工作面浮石较多。	刘玉祥 王树军	45日	马秀云	8.9
29	喀左丛元号水泥有限责任公司石灰岩矿	21.6.22	1.550m平台道路坡挡局部没有或高度不够；2.工作区域缺少安全警示标志。	刘玉祥 王树军	30日	王宏宝	7.12
30	喀左北顺石灰石开采有限公司喀左县富利矿业有限公司	21.6.22	1.运输道路上方存在浮石；2.场区缺少警戒线；3.工作面台阶不完善。	刘玉祥 王树军	45日	牛玉龙	7.12
31	喀左华信石业有限公司	21.6.21	企业停产	刘玉祥 王树军			
32	喀左华益石业有限公司	21.6.21	企业停产	刘玉祥 王树军			
33	喀左县大营子乡新发采石有限公司喀左县信达石业采区	20.10.25	企业停产	刘玉祥 王树军			
34	喀左县环亚非金属矿业有限公司采石场	20.10.25	企业停产	刘玉祥 王树军			