

矿山地质环境现状调查表

|           |                        |                    |                                   |                    |                                           |                    |                           |                    |                       |        |                       |          |         |  |
|-----------|------------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------|--------|-----------------------|----------|---------|--|
| 矿山基本情况    | 企业名称                   | 喀左华电石料开采有限公司       |                                   |                    | 通讯地址                                      | 辽宁省朝阳市喀左县南公营子镇     |                           |                    | 邮编                    | 122000 | 法人代表                  | 李百顺      |         |  |
|           | 电话                     |                    | 传真                                |                    | 坐标                                        | 经度:                |                           |                    | 矿类                    | 非金属类   | 矿种                    | 饰面材料用石灰岩 |         |  |
|           | 企业规模                   |                    | 大型                                |                    | 设计生产能力<br>( $10^4\text{m}^3/\text{a}$ )   |                    | 1.4                       |                    | 设计服务年限                |        | 15.88 年               |          |         |  |
|           | 经济类型                   |                    | 有限责任公司                            |                    |                                           |                    |                           |                    |                       |        |                       |          |         |  |
|           | 矿山面积( $\text{km}^2$ )  |                    | 0.0745                            |                    | 实际生产能力<br>( $10^4\text{t m}^3/\text{a}$ ) |                    | 1.4                       |                    | 已服务年限                 |        | 0                     | 开采深度(m)  | 587~415 |  |
|           | 建矿时间                   |                    | 90 年代                             |                    | 生产现状                                      |                    | 停产                        |                    | 采空区面积( $\text{m}^2$ ) |        |                       |          |         |  |
|           |                        |                    |                                   |                    | 采矿方式                                      |                    | 露天                        |                    | 开采层位                  |        | 1                     |          |         |  |
| 采矿破坏土地    | 露天采坑                   |                    | 工业场地                              |                    | 排岩场                                       |                    | 堆料场                       |                    | 总计                    |        | 已治理面积( $\text{m}^2$ ) |          |         |  |
|           | 数量<br>(个)              | 面积( $\text{m}^2$ ) | 数量<br>(个)                         | 面积( $\text{m}^2$ ) | 数量<br>(个)                                 | 面积( $\text{m}^2$ ) | 数量<br>(个)                 | 面积( $\text{m}^2$ ) | 面积( $\text{m}^2$ )    |        |                       |          |         |  |
|           | 3                      | 69884              | 2                                 | 64692              | 1                                         | 1423               | 1                         | 8218               | 144217                | 149997 |                       |          |         |  |
|           | 破坏土地情况( $\text{m}^2$ ) |                    | 破坏土地情况( $\text{m}^2$ )            |                    | 破坏土地情况( $\text{m}^2$ )                    |                    | 破坏土地情况( $\text{m}^2$ )    |                    |                       |        |                       |          |         |  |
|           | 耕地                     | 基本农田               | 0                                 | 耕地                 | 基本农田                                      | 0                  | 耕地                        | 基本农田               | 0                     | 0      |                       |          |         |  |
|           |                        | 其它耕地               | 0                                 |                    | 其它耕地                                      | 0                  |                           | 其它耕地               | 0                     | 0      |                       |          |         |  |
|           |                        | 小计                 | 0                                 |                    | 小计                                        | 0                  |                           | 小计                 | 0                     | 0      |                       |          |         |  |
|           | 林地                     |                    | 0                                 | 林地                 |                                           | 342                | 林地                        |                    | 0                     | 林地     |                       | 1225     | 3001    |  |
|           | 其它土地                   |                    | 69884                             | 其它土地               |                                           | 64350              | 其它土地                      |                    | 1423                  | 其它土地   |                       | 6993     | 141216  |  |
|           | 合计                     |                    | 69884                             | 合计                 |                                           | 64692              | 合计                        |                    | 1423                  | 合计     |                       | 8218     | 144217  |  |
| 采矿固体废弃物排放 | 类型                     |                    | 年排放量( $10^4\text{m}^3/\text{a}$ ) |                    | 年综合利用量( $10^4\text{m}^3/\text{a}$ )       |                    | 累计积存量( $10^4\text{m}^3$ ) |                    | 主要利用方式                |        |                       |          |         |  |
|           | 废石(土)                  |                    |                                   |                    |                                           |                    |                           |                    | 回填                    |        |                       |          |         |  |
|           | 煤矸石                    |                    |                                   |                    |                                           |                    |                           |                    |                       |        |                       |          |         |  |
|           | 合计                     |                    |                                   |                    |                                           |                    |                           |                    |                       |        |                       |          |         |  |

矿山地质环境现状调查表（续表）

|                   |             |      |       |                                       |                       |                     |                   |         |                                |         |                       |            |      |                       |                       |
|-------------------|-------------|------|-------|---------------------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|---------|--------------------------------|---------|-----------------------|------------|------|-----------------------|-----------------------|
| 含水层破坏情况           | 影响含水层的类型    |      |       | 区域含水层遭受影响或破坏的面积<br>(km <sup>2</sup> ) |                       |                     | 地下水位最大下降<br>幅度(m) |         | 含水层被疏干的<br>面积(m <sup>2</sup> ) |         | 受影响的对象                |            |      |                       |                       |
|                   | 较轻          |      |       | 0.1470                                |                       |                     |                   |         |                                |         | 附近植被                  |            |      |                       |                       |
| 地形地貌景观破坏          | 破坏的地形地貌景观类型 |      |       | 被破坏的面积(m <sup>2</sup> )               |                       |                     | 破坏程度              |         |                                |         | 修复的难易程度               |            |      |                       |                       |
|                   | 中等          |      |       | 144217                                |                       |                     | 较严重               |         |                                |         | 中等                    |            |      |                       |                       |
| 采矿引起的崩塌、滑坡、泥石流等情况 | 种类          | 发生时间 | 发生地点  | 规模                                    | 影响范围                  | 体积(m <sup>3</sup> ) | 危害                |         |                                |         |                       | 发生原因       | 防治情况 | 治理面积(m <sup>2</sup> ) |                       |
|                   |             |      |       |                                       |                       |                     | 死亡人数              | 受伤人数    | 破坏房屋                           | 毁坏土地    | 直接经济损失                |            |      |                       |                       |
|                   |             |      |       |                                       |                       |                     |                   |         |                                |         |                       |            |      |                       |                       |
|                   |             |      |       |                                       |                       |                     |                   |         |                                |         |                       |            |      |                       |                       |
| 采矿引起的地面塌陷情况       | 发生时间        | 发生地点 | 规模    | 塌陷坑(个)                                | 影响范围(m <sup>2</sup> ) | 最大长度(m)             | 最大深度(m)           | 危害      |                                |         |                       |            | 发生原因 | 防治情况                  | 治理面积(m <sup>2</sup> ) |
|                   |             |      |       |                                       |                       |                     |                   | 死亡人数(人) | 受伤人数(人)                        | 破坏房屋(间) | 毁坏土地(m <sup>2</sup> ) | 直接经济损失(万元) |      |                       |                       |
|                   |             |      |       |                                       |                       |                     |                   |         |                                |         |                       |            |      |                       |                       |
|                   |             |      |       |                                       |                       |                     |                   |         |                                |         |                       |            |      |                       |                       |
| 采矿引起的地裂缝情况        | 发生时间        | 发生地点 | 数量(个) | 最大长度(m)                               | 最大宽度(m)               | 最大深度(m)             | 走向                | 危害      |                                |         |                       |            | 发生原因 | 防治情况                  | 治理面积(m <sup>2</sup> ) |
|                   |             |      |       |                                       |                       |                     |                   | 死亡人数(人) | 受伤人数(人)                        | 破坏房屋(间) | 毁坏土地(m <sup>2</sup> ) | 直接经济损失(万元) |      |                       |                       |
|                   |             |      |       |                                       |                       |                     |                   |         |                                |         |                       |            |      |                       |                       |
|                   |             |      |       |                                       |                       |                     |                   |         |                                |         |                       |            |      |                       |                       |

矿山企业（盖章）：略左华电石料开采有限公司

填表单位（盖章）：朝阳万通矿产勘察设计有限公司

填表人：李守艳

填表日期：2025年7月22日

